Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst-Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Bescheinigung zur Vorlage einer Einzelbegutachtung bei einer technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Bescheinigung Nr.: 1248

Fahrzeughalter: Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort.

Rottwilm, Hermann, Ziegeleiwiese 16, 30916 Isernhagen

FIN, Hersteller, Handelbezeichnung, Typ, ABE-Nr. oder EG- Typgenehmigungsnummer.

341501973, Yamaha, TX750, 341, 8687

Fahrzeug-Erstzulassung:	ABS:	Traktionskontrolle	Höchstgeschwindigkeit
02-1973	**Nein**	**Nein**	**170** Km/h

Eigengewicht (Kg):	Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (Kg):	Höchst zulässige Nutzlast (Kg):
247	**420**	**173**

Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2,5	**2,9**

Original Felgengröße v.:	Original Felgengröße h.:	Geänderte Felgengröße v.:	Geänderte Felgengröße h.:
1.85x19	**2.15x18**	**Original**	**Original**

Original-Reifengröße Vorderachse (Lt. Fz.-Schein):	Original-Reifengröße Hinterachse (Lt. Fz.-Schein):
3,50H19	**4,00H18**

Geänderte Bereifung Vorderachse:	Geänderte Bereifung Hinterachse:
100/90 R 19 M/C 57 V TL	**110/90 R 18 M/C 61 V TL**
100/90 R 19 M/C 57 V TL	**120/90 R 18 M/C 65 V TL**
ContiClassicAttack	**ContiClassicAttack**

Auflagen / Bemerkungen:

-Es wurden in dieser Kombination von Continental keine Fahrversuche durchgeführt.

-Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad hat keine Bedenken folgende Dimensionen auf dem hier genannten Motorrad zu montieren. Auf Freigängigkeit bezüglich angrenzender Bauteile und ausreichender Tragfähigkeit ist zu achten. Alle aufgeführten Reifen besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE Regelung Nr. 75.

-Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

• Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Motorradreifen-Homologation Continental

23.06.2026 Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Department 84108, Cost center 61211, Global Tire Testing, Division Tires